SUIVI DE L'ÉROSION:







- Avant-propos
- Les phénomènes : comment les étudier ?
- Sites d'étude en NC
- Enjeux du suivi in situ
- Conclusion





Avant-propos

- L'érosion, vaste thème
 - Processus géologique de dégradation des reliefs sur temps très long
 - Érosion mécanique (matériaux meubles) : roches, altérites, sols
- Pourquoi s'intéresser à l'érosion des terres ?
 - Disparition des sols agricoles
 - Dégradation des paysages et des écosystèmes
 - Problèmes liés aux sédiments (transit, dépôts), etc.
- Les phénomènes : de quoi parle-t-on ?
 - Décapage mécanique des particules de terre (<u>eau</u>, vent, pratiques)
 - ≠ dégradation des sols





Les phénomènes : comment les étudier ?

- Les premiers travaux
 - Observations empiriques
 - Estimation / mesures à l'échelle de la petite parcelle agricole
 - Premiers modèles de l'érosion des sols
- Quelques approches actuelles
 - Parcelles standardisées pour l'agriculture
 - Simulations sur échantillons en laboratoire
 - En milieu naturel : flux MES, piégeage sédimentaire, suivi photo
 - Photogrammétrie, cartographie UHR
 - Données pour la modélisation (phénomènes, aléas et risques)





Principaux chantiers d'étude *in situ* de l'érosion en Nouvelle-Calédonie : des outils d'intérêt commun

- Érosion à l'échelle de la parcelle
- Échelle du petit bassin versant : flux de MES
- Érosion à l'échelle d'un lavaka

... un défi scientifique





Flux à l'échelle de la parcelle

 Étude UNC à partir de 2004, adaptation locale nécessaire



Matériel disponible (CNRT)


Dispositif expérimental prêt à installer (CNRT)

- A trouver pour continuer : site sécurisé

+ assistance logistique + petit budget fonctionnement








Flux de MES (échelle petit BV)

- 2008-2014 : Poro (gouv NC, CNRT...)
- 2 seuils équipés

Pluviométrie Hauteurs d'eau Prélèvements automatiques







Environ 5 ans de mesures

- RELANCÉ cette année par la SLN, ce site fonctionne de nouveau





A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

- 2012-2014 (province Sud, UNC, Rouetis R&D)







Pluviométrie, humidité du sol, vent + topo + points de suivi (~50)

Piégeage des sédiments, suivi de végétaux témoins et plantés





A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

- 2012-2014 (province Sud, UNC, Rouetis R&D)

1er bassin en bord de piste (province Sud) : configuration difficile pour le piégeage









A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

- 2012-2014 (province Sud, UNC, Rouetis R&D): 1ers résultats







Pluies nov.2012 - nov.2013 : Freda 216mm + 187mm juil. + 112mm oct.







A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

2012-2014 (province Sud, UNC, Rouetis R&D)

janvier 2014 : JUNE 147mm + 90mm + 49mm / février 2014 : EDNA 182mm

=> remobilisations des sédiments du petit bassin non curé

pas de curage = pas d'estimation de volume érodé

Fin février 2014 : curage petit bassin + nouveau grand bassin (province Sud)







A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

Fréquentation du site et dégradations, le défi permanent ...

Dégradations et gênes naturelles :

Foudre, capteurs dévorés par les rongeurs, araignée qui bloque l'anémomètre...

- Clôture découpée 1 semaine après son installation
- Bris de verre, déchets en tous genres dans les bassins
- piquets arrachés, talus des bassins abîmés,
- pierres de protection lancées dans les bassins...









A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

2015-2016 (UNC, Rouetis R&D): suivi et maintenance des instruments sur fonds propres

- Végétaux : seuls les plants sauvages survivent à ce stade
- Points de suivi : qq piquets emportés par l'érosion :
- recul en tête de ravine ~20 cm en 5 ans, discontinu
- Approfondissement de ravine : ponctuellement jusqu'à 2 m en 5 ans
 - Station en fin de vie
 - Ancrage piquets indispensable
 - Petit bassin à curer de nouveau
 ~10-12 m³ piégés depuis mars 2014

pas de curage avant la prochaine saison

= pas de quantification







A l'échelle du lavaka (BV < 1ha) : la Coulée

2015-2016 (UNC, Rouetis R&D, E.S.): nouveaux développements sur fonds propres

... le défi continue!

- 2 tests drone (juil.2015 et septembre 2016)
- Points de référence DGPS
- Tests restitution 3D, orthophoto UHR
- Suivi imagerie au sol (photo + vidéo)
- Sécurisation des données station

Un bel outil enfin disponible, mais

<u>A trouver</u>: assistance curage

+ budget fonctionnement







Enjeux du suivi in situ pour la NC

- Comprendre et quantifier les phénomènes (naissance des formes érosives, expansion et creusement morphologique, paroxysmes érosifs, relations érosion-végétation, végétaux prospères sous ruissellement...)
- Taux d'érosion / sol nu, végétation
- Pluviométrie et impact de l'érosion à l'aval (transferts sédim.)
- Quantification à long terme = calibration des modèles d'érosion (aujourd'hui impossible)
- Amélioration des techniques de réhabilitation, notamment en milieu naturel mais pas que
- Mieux appréhender la gestion / préservation des ressources





Conclusion

- → **D'importants enjeux environnementaux,** forte dégradation des paysages, des écosystèmes et des services rendus, impacte de nombreuses activités humaines
- Beaucoup d'investissements déjà réalisés par différentes voies de financement (intérêt et enjeux bien connus des services techniques)
- → Des outils expérimentaux de 1er plan, opérationnels ou en standby
- Des résultats potentiellement utiles à la communauté
- → Pas de pérennisation des chantiers malgré des enjeux environnementaux majeurs (nécessité de mutualisation à long terme), chantiers en péril immédiat
- → 1 équipe de chercheurs qui n'a plus les moyens de maintenir seule le chantier lavaka et qui n'a pas les moyens propres de continuer les autres chantiers
- Des besoins limités pour relancer ou maintenir les chantiers existants (besoin d'assistance logistique + budget minimal par chantier)







